

# Découpe laser : Taille du faisceau laser





## Pourquoi?

Pour les boîtes,  
Encastremments,  
Pièces à cotation sevère

### Un disque


De diamètre 10mm



Le laser n'a pas une épaisseur nulle mais un rayon de 0,1mm  
De chaque coté du trait de découpe 0,1mm de matière va être brulée entre les pièces

### Une crénelure ou une encoche


De longueur 50mm



Vous souhaitez :


### Un trou

De diamètre 10mm





### Un rectangle

De longueur 50mm



### Légende

-  Partie à conserver
-  Brut